





Шкаф 1-ств. профиль АЛ (Ч-168А)						
Фурнитура			Спецификация			
Обозн.	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
K50	Конфирмат 6,3x50	24	1	дно	500x370	1
K70	Конфирмат 6,3x70	4	2	ножка	150x50	2
СМП	Стяжка межсекционная папа М4х15	2	3	бок	1218x346	2
СММ	Стяжка межсекционная мама М4х27	2	4	полка верх	468x334	1
ЭК	Эксцентрик	4	5	полка	468x334	1
ШЭ5	Шток	4	6	полка	468x324	1
ПДС	Полкодержатель стягивающий	8	7	бок ящ	300x160	6
ВПС	Винт полкодержателя стяг. 6,3х13	8	8	ст ящ	411x160	6
ШК	Шкант	10	9	фас ящ	497x205	3
3,5x16	Саморез 3,5x16	42	10	полик	1223x482	1
3,5x30	Саморез 3,5x30	8	11	дно ящ	425x282	3
4x40	Саморез 4x40	4	12	дверь	588x497	1
ГВ	Гвоздь 2x20	10				
ЗС	Заглушка смклщ	5				
УСД	Уголок с саморезом для ДВП	26				
ОП30	Опора регулируемая 30мм	4				
ПНА	Петля накладная для алюминиевого профиля	2				
УП	Установочная площадка петли	2				
P128	Ручка 128 мм	3				
НШ30	Направляющие п/в 300мм	3				
ОЧ30	Направляющие п/в 300мм (ответная часть)	3				
ЕВ11	Евровинт потай 6,3х11	24				
ВПР	Винт потай для ручек 4х20	6				
ДВ	Демпфер врезной(PUSH TO OPEN)	1				
ВПА	Винт для петли под алюминиевый профиль	4				





Сборка ящика




Сборка ящика


! С помощью рулетки выровнять диагонали ящика и закрепить дно




Шаг 1




Шаг 2




Шаг 3




Шаг 4



Шаг 5



Шаг 6



1

—